



Лист технических данных Поливосток П – ОМ Очиститель матриц и форм.

Состав и назначение

Поливосток П – ОМ - очиститель матриц и форм, содержащий специальную комбинацию растворителей, не причиняющих вреда поверхности оснастки и эффективно удаляющий остатки жиров, воска, стирола и других загрязняющих веществ.

Предназначен для подготовки поверхности композитных и металлических форм к нанесению полупостоянных грунтов и разделительных составов. Также Поливосток П – ОМ может применяться для чистки кистей, валиков и оборудования.

Основные характеристики

Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость
Плотность	0,85

Инструкция по применению

1. Обильно смочите чистую неокрашенную ткань из 100 % хлопка очистителем матриц Поливосток П – ОМ и круговыми движениями очистите поверхность матрицы.

2. Пока поверхность матрицы остается влажной, следует энергично вытереть ее насухо вторым чистым куском хлопковой ткани. Следует как можно чаще менять лоскуты ткани на чистые и сухие.

3. Указанные действия повторять несколько раз до тех пор, пока загрязнения (грязь, пыль, смазка, влага и т.п.) не будут полностью удалены (рекомендуется, по крайней мере, трехкратная очистка).

4. По завершении данной процедуры для контроля чистоты возьмите чистый кусок хлопковой ткани и протрите поверхность матрицы. Ткань должна остаться чистой. Матрица готова к нанесению полупостоянных грунтов и разделительных составов серии Поливосток П.

Хранение

Продукт следует хранить в темном и сухом месте при температуре 5-25°C. Плотно закрывать крышку после использования. Беречь от источников огня: пламени, горелок, искровых разрядов. Не курить. Не разогревать на открытом огне или электроплитке с открытой спиралью.

Гарантийный срок годности – 1 год со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

